

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Управление сельского хозяйства в составе Администрации
Ордынского района, Новосибирской области
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Кирзинский»
633290, НСО, Ордынский р-н, с. Кирза, ул. Школьная, 15 тел/факс: 37-162, 37-132, 37-464
ИНН 5434100293, КПП 543401001
Р/сч. 40702810744330100087, БИК 045004641
К/сч. 30101810500000000641
Ордынское ОСБ 2297 р.п. Ордынское
Сибирский банк сбербанка РФ г. Новосибирск, ОКПО 00595536, ОКОНХ 21210

19.06.2014

исх. № 85

Руководителю предприятия

Отзыв о работе
Ультразвукового противонакипного аппарата УПА – 2М


Ультразвуковыми аппаратами УПА – 2М в нашем предприятии был оснащен котел Е-2,5/9 в 2000 году.

Вибраторы были приварены по рекомендации изготовителя на нижний и верхний барабаны котла. Котел находился в работе без вибраторов 2 отопительных сезона. Кессонные трубы диаметром 100 мм были забиты накипью. Диаметр протока воды достиг 35 мм! Через 15 дней после установки вибраторов был вскрыт котел и к нашему удивлению все трубы котла полностью были очищены от накипи. Была произведена промывка котла. Накипь из кессонных труб вышла кусками по 100-150 г. С вибраторами данный котел проработал 5 лет. Затем в 2005 году котельная была передана в ЖКХ, а вибраторы были демонтированы и вновь установлены на паровой котел Е1/9 на молцехе, где проработали еще 8 лет. В процессе эксплуатации согласно графика проведения регламентных работ практически ежемесячно делалась продувка котла.

В результате ремонта в 2013 году в котельной были повреждены вибраторы. В 2014 году мы приобрели один комплект УПА – 2М. В настоящее время прибор работает.

Наше предприятие благодарит создателей данного прибора и желает успехов в Вашей работе.

Главный энергетик
СПК «Кирзинский»



Еремеев А.И.